

PROTOKÓŁ

ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2016r. poz. 603), w związku z art. 23 ust. 13 cyt. ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej oraz § 10 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005r. w sprawie czynności kontrolno -rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. Nr 225 poz. 1934 z 2005r.)

kpt. mgr inż. Konrada Neskę – Specjalistę Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu,

(stopień, tytuł, imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

legitymujący się upoważnieniem Nr MZ.5516.5.2016 z dnia 12.07.2016 roku, wydanym przez Komendanta Miejskiego PSP w Radomiu, przeprowadził w dniach 16-26.08.2016 roku czynności kontrolno - rozpoznawcze na terenie: Sieć wodociągowa przeciwpożarowa na terenie gminy Jastrzębia.

Nazwa (nazwisko), adres lub siedziba kontrolowanego:

Urząd Gminy w Jastrzębiu, 26-631 Jastrzębia 110.

Osoba upoważniona do reprezentowania lub prowadzenia spraw kontrolowanego:

Pani Elżbieta Zasada – Wójt Gminy

Czynności przeprowadzono w obecności:

Pani Małgorzata Szczepaniak – sekretarz

Pan Zygmunt Bartnik – konserwator wodociągów,

Strażaków z OSP Jastrzębia.

Zakres czynności:

1. Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
2. Rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej.

Wykaz badanych obiektów:

Sieć wodociągowa przeciwpożarowa na terenie gminy Jastrzębia.

W toku działań kontrolno-rozpoznawczych ustalono, co następuje:

I. Przedstawiono dokumentację:

1. Protokół z kontroli okresowej instalacji elektrycznej (sprawdzenie ochrony przeciwporażeniowej, sprawdzenie rezystancji izolacji) w obiekcie stacji uzdatniania wody w miejscowości Mąkosy Stare z dnia 25.08.2016 roku. Badanie przeprowadził Norbert Piekarek upr. Nr D-1808/13, E-1807/13 potwierdzając sprawność instalacji w protokole.
2. Protokół z kontroli okresowej instalacji elektrycznej (sprawdzenie ochrony przeciwporażeniowej, sprawdzenie rezystancji izolacji) w obiekcie stacji uzdatniania wody w miejscowości Wola Goryńska z dnia 25.08.2016 roku. Badanie przeprowadził Norbert Piekarek upr. Nr D-1808/13, E-1807/13 potwierdzając sprawność instalacji w protokole.
3. Protokół z kontroli okresowej instalacji elektrycznej i odgromowej (sprawdzenie ochrony przeciwporażeniowej, sprawdzenie rezystancji izolacji, sprawdzenie instalacji odgromowej) w obiekcie stacji uzdatniania wody w miejscowości Jastrzębia z dnia 25.08.2016 roku. Badanie przeprowadził Norbert Piekarek upr. Nr D-1808/13, E-1807/13 potwierdzając sprawność instalacji w protokole.

II. Nie przedstawiono następującej dokumentacji:

1. Protokołu potwierdzającego parametry ciśnienia i wydajności dla hydrantów sieci wodociągowych na terenie gminy Jastrzębia.

Neskę

Hydrant nadziemny przy posesji nr 23 – sprawny,
Hydrant nadziemny przy posesji nr 35 – sprawny,
Hydrant nadziemny przy posesji nr 39 – brak pokrywy nasady, brak możliwości odkręcenia,
Hydrant nadziemny przy posesji nr 47 – brak nasady,
Hydrant nadziemny przy posesji nr 53 – brak nasady,
Hydrant nadziemny przy posesji nr 56 – sprawny,
Hydrant nadziemny przy posesji nr 59 – sprawny,
Hydrant nadziemny przy posesji nr 65 – brak możliwości odkręcenia;

➤ **Miejscowość Kozłów**

Hydrant podziemny, oznakowany przy posesji nr 8 – brak możliwości odkręcenia,
Hydrant podziemny, oznakowany przy posesji nr 19A – brak możliwości odkręcenia,
Hydrant podziemny, oznakowany przy posesji nr 79 – brak możliwości odkręcenia;

➤ **Miejscowość Lesiów**

Hydrant nadziemny przy posesji nr 1C – brak pokrywy nasady, sprawny,
Hydrant nadziemny przy posesji nr 13A – brak pokrywy nasady, brak możliwości odkręcenia,
Hydrant nadziemny przy posesji nr 32 – brak pokrywy nasady, brak możliwości odkręcenia,
Hydrant nadziemny przy posesji nr 52 – brak pokrywy nasady, sprawny,
Hydrant nadziemny przy posesji nr 62 – brak pokrywy nasady, sprawny,
Hydrant nadziemny przy posesji nr 70 – brak uszczelki i pokrywy nasady, sprawny,
Hydrant nadziemny przy posesji nr 80 – brak pokrywy nasady, brak możliwości odkręcenia,
Hydrant nadziemny przy posesji nr 81 – brak pokrywy nasady, brak możliwości odkręcenia;

➤ **Miejscowość Lewaszówka**

Hydrant podziemny, oznakowany przy posesji nr 1 – sprawny,
Hydrant podziemny, oznakowany przy posesji nr 8A – sprawny;

➤ **Miejscowość Mąkosy Nowe**

Hydrant nadziemny przy posesji nr 1 – sprawny,
Hydrant nadziemny przy posesji nr 5 – brak możliwości odkręcenia,
Hydrant nadziemny przy posesji nr 24 – sprawny;

➤ **Miejscowość Mąkosy Stare**

Hydrant nadziemny przy remizie OSP – sprawny,
Hydrant nadziemny przy posesji nr 56 – sprawny,
Hydrant nadziemny przy posesji nr 66 – sprawny,
Hydrant nadziemny przy posesji nr 73 – sprawny,
Hydrant nadziemny przy posesji nr 91 – sprawny,
Hydrant nadziemny przy posesji nr 99 – sprawny,
Hydrant nadziemny przy posesji nr 119 – brak możliwości odkręcenia,
Hydrant nadziemny przy posesji nr 125 – sprawny;

➤ **Miejscowość Olszowa**

Hydrant podziemny, oznakowany przy posesji nr 1B – sprawny,
Hydrant podziemny, oznakowany przy posesji nr 19 – brak możliwości odkręcenia,
Hydrant podziemny, oznakowany przy posesji nr 24 – sprawny,
Hydrant podziemny, oznakowany przy posesji nr 29B – sprawny,
Hydrant podziemny, oznakowany przy posesji nr 31 – brak możliwości odkręcenia,
Hydrant podziemny, oznakowany przy posesji nr 35 – sprawny;

➤ **Miejscowość Owadów**

Hydrant nadziemny przy betoniarni – brak pokrywy nasady, sprawny,
Hydrant nadziemny przy cynkowni – sprawny,
Hydrant nadziemny przy posesji nr 25 – sprawny,
Hydrant nadziemny przy posesji nr 56 – sprawny,
Hydrant nadziemny przy posesji nr 57 – brak możliwości odkręcenia,
Hydrant nadziemny przy posesji nr 75 – brak możliwości odkręcenia,



Handwritten signature and initials, possibly 'NFB', located in the bottom right corner of the page.

Hydrant nadziemny przy posesji nr 78 – sprawny,
Hydrant nadziemny przy posesji nr 83 – brak możliwości odkręcenia,
Hydrant nadziemny przy posesji nr 91 – sprawny;

➤ **Miejscowość Wojciechów**

Hydrant nadziemny przy posesji nr 3 – brak pokrywy nasady, sprawny,
Hydrant nadziemny przy posesji nr 22A – brak pokrywy nasady, sprawny,
Hydrant nadziemny przy posesji nr 31 – sprawny,
Hydrant nadziemny przy posesji nr 47 – brak możliwości odkręcenia,
Hydrant nadziemny przy posesji nr 55 – sprawny;

➤ **Miejscowość Wola Goryńska**

Hydrant podziemny, oznakowany przy posesji nr 3 – sprawny,
Hydrant nadziemny przy posesji nr 5E – sprawny,

Hydrant podziemny, oznakowany przy posesji nr 12 – sprawny,
Hydrant podziemny, oznakowany przy posesji nr 16 – sprawny,
Hydrant podziemny, oznakowany przy posesji nr 69 – sprawny;

➤ **Miejscowość Wola Owadowska**

Hydrant podziemny, oznakowany przy posesji nr 14 – brak możliwości odkręcenia,
Hydrant podziemny, oznakowany przy posesji nr 40 – sprawny
Hydrant podziemny, oznakowany przy posesji nr 45 – brak możliwości odkręcenia,
Hydrant podziemny, oznakowany przy posesji nr 55 – sprawny;


➤ **Miejscowość Wolska Dąbrowa**

Hydrant podziemny, oznakowany przy posesji nr 24 – sprawny,
Hydrant podziemny, oznakowany przy posesji nr 29 – sprawny.

3. Pozostałe ustalenia

Kontrolowanego pouczono o obowiązku bieżącego przestrzegania przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej określonych rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009r. Nr 124 poz. 1030).

IV. Uwagi do protokołu



Na tym protokół zakończono. Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 5 stronach w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisany **bez zastrzeżeń – z zastrzeżeniami.**

Kopię protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

Z up. Wójta
Martgorzata Szepaniak
SEKRETARZ GMINY

.....
/podpis kontrolowanego/

-000534799-

URZĄD GMINY W JASTRZĘBIU

26-631 Jastrzębia

tel. 48 384-05-05, fax 48 384-05-05

woj. mazowieckie

SPECJALISTA

Neska
kpt. mgr inż. **Konrad Neska**

.....
/podpis kontrolującego/